

ARKUSZ OCENY RYZYKA

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
Sportu i Rekreacji
47-420 Kuźnia Raciborska
ul. Klasztorna 9
tel. 032/4191407; 4191367
NIP 639-14-61-799 REGON 271518735

Dane Ubezpieczającego/Ubezpieczonego

Adres budynku/budowli A wykazywanego/jej do ubezpieczenia:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Klasztorna 9

Adres budynku/budowli B wykazywanego/jej do ubezpieczenia:

Świątlica Wiejska w Rudzie, ul. Główna 8

Adres budynku/budowli C wykazywanego/jej do ubezpieczenia:

Świątlica Wiejska w Budziskach, ul. Wolności 27

	Budynek/budowla A	Budynek/budowla B	Budynek/budowla C
Przeznaczenie (np.: szkoła, hala sportowa, budynek gospodarczy, szklarnia itp.)	działalność kulturalna	działalność kulturalna	działalność kulturalna
Wartość w PLN budynku/budowli do ubezpieczenia	2 423 566,95 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
Wartość budynku/budowli określona według np.: brutto (początkowa), odtworzeniowa	2 423 566,95 zł	brak danych	47000
Rok budowy	1982	2007	lata 90, w posiadaniu od 2000
Powierzchnia użytkowa - m ² (metry kwadratowe)	1316	71,13	171,7
Ilość kondygnacji	2	1	2

Na kolejne pytania bloku II, należy odpowiedzieć TAK (T) lub NIE (N), zgodnie z prawidłową odpowiedzią. Na pytania dotyczące "ilości" wpisać cyfrowo ilość.

czy jest podpiwniczony	T	N	T
czy jest wyposażony w windę	T	N	N
czy posiada książkę obiektu budowlanego	T	T	T
czy dokonywane są przeglądy techniczne zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym	T	T	T
czy jest użytkowany	T	T	T
czy jest przeznaczony do wyłączenia z użytkowania lub rozbioru	N	N	N

Ściany zewnętrzne:

muruwane (np.: kamień, cegła, pustak, bloczki komórkowe) lub żelbetowa	beton	beton	beton
drewno lub z płyty OSB	N	N	N
plyta warstwowa z wypełnieniem z wełny mineralnej	N	N	N
plyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym	N	N	N
plyta warstwowa z wypełnieniem poliuretanowym	N	N	N
docieplone styropianem	T	N	N
docieplone wełną mineralną, kamienną	N	N	N

Konstrukcja stropów:

żelbetowa, stalowa	T	T	T
drewniana	N	N	N

Konstrukcja nośna dachu (wieńca):

żelbetowa, stalowa	T	T	T
drewniana	N	N	N

Pokrycie dachu:

dachówka, łupka kamienna, blacha dachowa	N	N	N
papa	T	T	T
inne (wpisać rodzaj pokrycia)	N	N	N

Konstrukcja schodów na klatce schodowej (o ile dotyczy):

żelbetowa, stalowa	T	N	N
drewniana	N	N	N

Na kolejne pytania bloku II, należy odpowiedzieć TAK (T) lub NIE (N), zgodnie z prawidłową odpowiedzią. Na pytania dotyczące "ilości" wpisać cyfrowo ilość.

lokalna sygnalizacja pożaru - dźwiękowa	N	N	N
powiadomienie automatyczne do jednostki Państwowej Straży Pożarnej	N	N	N
jednostka Państwowej Straży Pożarnej w promieniu do 15 km od ubezpieczanej lokalizacji	N	N	N
gaśnice (ilość sztuk)	17	1	1
tryskacze	N	N	N
hydranty wewnętrzne (ilość hydrantów w sztukach)	8	0	0
hydranty na zewnątrz (ilość hydrantów w sztukach)	0	1	1
kłapy oddymiające w budynku	N	N	N
zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującym prawem	T	T	T

Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe:

teren ogrodzony	N	N	N
teren oświetlony	T	T	T
czy wszystkie drzwi zewnętrzne posiadają sprawne dwa zamki wielozastawkowe lub jeden zamek wielopunktowego rygowania *	N	N	N
czy okna, drzwi przesłone (zamontowane na parterze, piwnicy) do których można się dostać z poziomu gruntu posiadają okratowanie	N	N	N
całodobowy dozór licencjonowanej agencji ochrony mienia	N	N	N
dozorowanie po zakończeniu zajęć/pracy przez osobę zatrudnioną (stróż)	N	N	N
monitoring obiektu	T	N	N
alarm lokalny	T	N	N
alarm z powiadomieniem do licencjonowanej agencji ochrony mienia	N	N	N

Ryzyka i szkody:

czy w okresie 10 lat, licząc wstecz od dnia wypełnienia tego kwestionariusza, w miejscu zgłaszanego mienia do ubezpieczenia wystąpiło/a:	Budynek/budowla A	Budynek/budowla B	Budynek/budowla C
powódź	N	N	N
podtopienie	T	N	N
podniesienie się wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia	N	N	N
ilość szkód związanych z powyższymi pytaniami	2	N	N
kwoty wypłaconych odszkodowań w związku z powyższymi zdarzeniami	3 390,37 zł	- zł	- zł

Pytania ogólne - opisowe:

Istotne remonty i modernizacje przeprowadzone (okres 5 lat) lub planowane - budynek	budnek A kompleksowa termomodernizacja 2012, remont wewnątrz budzku od 2013 do 20
Istotne remonty i modernizacje przeprowadzone (okres 5 lat) lub planowane - budynek	

* Zamek wielozastawkowy lub klódka wielozastawkowa jest to zamek mechaniczny lub klódka, które posiada więcej niż jedną ruchomą zastawkę. Ilość zastawek w zamku lub klódce można ustalić na podstawie nacięć profilowanych w kluczu.
Zamek wielopunktowego rygowania - zamek powodujący rygowanie drzwi w odciepleniach, w co najmniej dwóch miejscach, oddległych od siebie o minimum 30 cm.

Blok I	Adres budynku/budowli A wykazywanego/jej do ubezpieczenia:		Hala Sportowa w Kuźni Raciborskiej, 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Piaskowa 28		
	Adres budynku/budowli B wykazywanego/jej do ubezpieczenia:		Hala Sportowa Rudy, ul. Rogera 2, 47-430 Rudy		
	Adres budynku/budowli C wykazywanego/jej do ubezpieczenia:		Stadion sportowy z zapleczem, 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Kozielska 30		
		Budynek/budowla A	Budynek/budowla B	Budynek/budowla C	
	Przeznaczenie (np.: szkoła, hala sportowa, budynek gospodarczy, szklarnia itp.)		hala sportowa		stadion
	Wartość w PLN budynku/budowli do ubezpieczenia		4 601 600,88 zł	4 956 246,58 zł	389854,36(pawilon),389554,36 (płyta boiska), 933162,10 (trybuny zadaszone)
	Wartość budynku/budowli określona według np.: brutto (początkowa), odtworzeniowa		4 601 600,88 zł	4 956 246,58 zł	389854,36(pawilon),389554,36 (płyta boiska), 933162,10 (trybuny zadaszone)
	Rok budowy		1980	2012	brak danych, zmodernizowany w 2015
	Powierzchnia użytkowa - m ² (metry kwadratowe)		2535	1352,7	280(pawilon) 13924 (boiska)
	Ilość kondygnacji		1 + widownia	2	1
Blok II	Na kolejne pytania bloku II, należy odpowiedzieć TAK (T) lub NIE (N), zgodnie z prawidłową odpowiedzią. Na pytania dotyczące "ilości" wpisać cyfrą ilość.				
	czy jest podpiwniczony		N	T	N
	czy jest wyposażony w windę		N	T	N
	czy posiada książkę obiektu budowlanego		T	T	T
	czy dokonywane są przeglądy techniczne zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym		T	T	T
	czy jest użytkowany		T	T	T
	czy jest przeznaczony do wyłączenia z użytkowania lub rozbiórki		N	N	N
	Ściany zewnętrzne:				
	murowane (np.: kamień, cegła, pustak, bloczki komórkowe) lub żelbetowa		T	T	T
	drewno lub z płyty OSB		N	N	N
	płyta warstwowa z wypełnieniem z wełny mineralnej		N	N	N
	płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym		N	N	N
	płyta warstwowa z wypełnieniem poliuretanowym		N	N	N
	docieplone styropianem		T	T	N
	docieplone wełną mineralną, kamienną		N	N	N
	Konstrukcja stropów:				
	żelbetowa, stalowa		T	T	N
	drewniana		N	N	N
	Konstrukcja nośna dachu (wzgłębia):				
	żelbetowa, stalowa		T	T	N
	drewniana		N	N	T
	Pokrycie dachu:				
	dachówka, łupk kamienny, blacha dachowa		T	T	N
	papa		N	N	T
	inne (wpisać rodzaj pokrycia)		N	N	N
	Konstrukcja schodów na klatce schodowej (o ile dotyczy):				
	żelbetowa, stalowa		T	T	N
	drewniana		N	N	N
	Zabezpieczenia p.poż - sprawne:				
	lokalna sygnalizacja pożaru- dzwilkowa		N	N	N
	powiadomienie automatyczne do jednostki Państwowej Straży Pożarnej		N	N	N
	jednostka Państwowej Straży Pożarnej w promieniu do 15 km od ubezpieczanej lokalizacji		N	N	N
	gaśnice (ilość sztuk)		4	11	5
	tryskacze		N	N	N
	hydranty wewnętrzne (ilość hydrantów w sztukach)		3	5	N
	hydranty na zewnątrz (ilość hydrantów w sztukach)		0	0	0
	kłapy oddymiające w budynku		N	N	N
	zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującym prawem		T	T	T
	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe:				
	teren ogrodzony		T	N	T
teren oświetlony		T	T	T	
czy wszystkie drzwi zewnętrzne posiadają sprawne dwa zamki wielozastawkowe lub jeden zamek wielopunktowego ryglowania *		T	T	N	
czy okna, drzwi przesłone (zamontowane na parterze, piwnicy) do których można się dostać z poziomu gruntu posiadają okratowanie		N	N	N	
całodobowy dozór licencjonowanej agencji ochrony mienia		N	T	N	
dozorowanie po zakończeniu zajęć/pracy przez osobę zatrudnioną (stróż)		N	N	N	
monitoring obiektu		T	T	T	
alarm lokalny		N	T	N	
alarm z powiadomieniem do licencjonowanej agencji ochrony mienia		N	T	N	
Ryzyka i szkody:					
czy w okresie 10 lat, licząc wstecz od dnia wypełnienia tego kwestionariusza, w miejscu zgłaszanego mienia do ubezpieczenia wystąpiło/a:		Budynek/budowla A	Budynek/budowla B	Budynek/budowla C	
powódź		N	N	N	
podtopienie		N	N	N	
podniesienie się wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia		N	N	N	
ilość szkód związanych z powyższymi pytaniami		0	0	0	
kwoty wypłaconych odszkodowań w związku z powyższymi zdarzeniami		- zł	- zł	- zł	
Blok III	Pytania ogólne - opisowe:				
	Istotne remonty i modernizacje przeprowadzone (okres 5 lat) lub planowane - budynek		budynek A - remont częściowy dachu - 2017, remont toalet i łącznika hal - 2018, budynek B - n		
	Istotne remonty i modernizacje przeprowadzone (okres 5 lat) lub planowane - budynek		BudynekC - modernizacja 2015		

ARKUSZ OCENY RYZYKA		MIEJSKI OŚRODEK KULTURY Sportu i Rekreacji 47-420 Kuźnia Raciborska ul. Klasztorna 9 tel. 0324191407, 4191367 NIP 639-43-61-799 REGON 271518735		
Dane Ubezpieczającego/Ubezpieczonego				
Blok I	Adres budynku/budowli A wykazywanego/jej do ubezpieczenia:	Budynek Świątlicy Wiejskiej w Turzu, ul. Raciborska 42		
	Adres budynku/budowli B wykazywanego/jej do ubezpieczenia:	Boisko, ul. Arki Bożka 9, Kuźnia Raciborska		
	Adres budynku/budowli C wykazywanego/jej do ubezpieczenia:	Punkt Informacji Turystycznej (w Budynek MOKSIR Kuźnia Raciborska, ul. Klasztorna 9)		
	Przeznaczenie (np.: szkoła, hala sportowa, budynek gospodarczy, szklarnia itp.)	Budynek/budowla A	Budynek/budowla B	Budynek/budowla C
	Wartość w PLN budynku/budowli do ubezpieczenia	działalność kulturalna, przedszkole	boisko	punkt informacji
	Wartość budynku/budowli określona według np.: brutto (początkowa), odtworzeniowa	361 709,07 zł	300 000,00 zł	40 000,00 zł
	Rok budowy	361 709,07 zł	300 000,00 zł	40 000,00 zł
	Powierzchnia użytkowa - m ² (metry kwadratowe)	pocz. XX wieku, moderniz. 2015	2005	w budynku MOKSIR
	Ilość kondygnacji	451,4	brak danych	10
		2 + poddasze	0	1
Na kolejne pytania bloku II, należy odpowiedzieć TAK (T) lub NIE (N), zgodnie z prawidłową odpowiedzią. Na pytania dotyczące "ilości" wpisać cyfrowo ilość.				
Blok II	czy jest podpiwniczony	Częściowo	N	N
	czy jest wyposażony w windę	N	N	T
	czy posiada księżkę obiektu budowlanego	T	T	T
	czy dokonywane są przeglądy techniczne zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym	T	T	T
	czy jest użytkowany	T	T	T
	czy jest przeznaczony do wyłączenia z użytkowania lub rozbioru	N	N	N
	Ściany zewnętrzne:			
	murowane (np.: kamień, cegła, pustak, bloczki komórkowe) lub żelbetowa	T	N	T
	drewno lub z płyty OSB	N	N	N
	plyta warstwowa z wypełnieniem z wełny mineralnej	N	N	N
	plyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym	N	N	N
	plyta warstwowa z wypełnieniem poliuretanowym	N	N	N
	docieplone styropianem	N	N	T
	docieplone wełną mineralną, kamienną	N	N	N
	Konstrukcja stropów:			
	żelbetowa, stalowa	T	N	T
	drewniana	N	N	N
	Konstrukcja nośna dachu (wielbłąd):			
	żelbetowa, stalowa	T	N	T
	drewniana	N	N	N
	Pokrycie dachu:			
	dachówka, łupkę kamienny, blacha dachowa	T	N	N
	papa	N	N	T
	inne (wpisać rodzaj pokrycia)	N	N	N
	Konstrukcja schodów na klatkę schodową (o ile dotyczy):			
żelbetowa, stalowa	T	N	T	
drewniana	N	N	N	
Zabezpieczenia p.poż - sprawne:				
lokalna sygnalizacja pożaru- dzwonek	N	N	N	
powiadomienie automatyczne do jednostki Państwowej Straży Pożarnej	N	N	N	
jednostka Państwowej Straży Pożarnej w promieniu do 15 km od ubezpieczanej lokalizacji	N	N	N	
gaśnice (ilość sztuk)	1	0	1	
tryskacze	N	N	N	
hydranty wewnętrzne (ilość hydrantów w sztukach)	0	0	0	
hydranty na zewnątrz (ilość hydrantów w sztukach)	1	0	0	
kłapy oddymiające w budynku	N	N	N	
zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującym prawem	T	T	T	
Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe:				
teren ogrodzony	T	T	N	
teren oświetlony	T	T	T	
czy wszystkie drzwi zewnętrzne posiadają sprawne dwa zamki wielozastawkowe lub jeden zamek wielopunktowego ryglowania *	T	N	N	
czy okna, drzwi przeszkłone (zamontowane na parterze, piwnicy) do których można się dostać z poziomu gruntu posiadają okratowanie	N	N	N	
całodobowy doзор/licencjonowanej agencji ochrony mienia	N	N	N	
dozorowanie po zakończeniu zajęć/pracy przez osobę zatrudnioną (stróż)	N	N	N	
monitoring obiektu	N	T	N	
alarm lokalny	N	N	N	
alarm z powiadomieniem do licencjonowanej agencji ochrony mienia	N	N	N	
Ryzyka i szkody:				
czy w okresie 10 lat, licząc wstecz od dnia wypełnienia tego kwestionariusza, w miejscu zgłaszanego mienia do ubezpieczenia wystąpiło/a:	Budynek/budowla A	Budynek/budowla B	Budynek/budowla C	
powódź	N	N	N	
podtopienie	2010	N	N	
podniesienie się wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia	N	N	N	
ilość szkód związanych z powyższymi pytaniami	N	N	N	
kwoty wypłaconych odszkodowań w związku z powyższymi zdarzeniami	- zł	- zł	- zł	
Pytania ogólne - opisowe:				
Blok III	Istotne remonty i modernizacje przeprowadzone (okres 5 lat) lub planowane - budynek	Budynek Świątlicy Wiejskiej w Turzu, ul. Raciborska 42 po kapitalnym remoncie		
	Istotne remonty i modernizacje przeprowadzone (okres 5 lat) lub planowane - budynek	Budynek C w budynku MOKSIR po termomodernizacji i remoncie		

* Zamek wielozastawkowy lub klódka wielozastawkowa jest to zamek mechaniczny lub klódka, które posiada więcej niż jedną ruchomą zastawkę. Ilość zastawek w zamku lub klódce można ustalić na podstawie naciągów profilowanych w kluczu.

P.O. DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Kuźni Raciborskiej

mgr Anna Kijek

ARKUSZ OCENY RYZYKA

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
Sportu i Rekreacji
47-420 Kuźnia Raciborska
ul. Klasztornej 1
tel. 032/4191407; 4191367
NIP 639-14-61-799 REGON 271518735

Dane Ubezpieczającego/Ubezpieczonego

Blok I	Adres budynku/budowli A wykazywanego/jej do ubezpieczenia:		Punkt Informacji Turystycznej, parking wraz z dojazdami, mur oporowy, kładka komunikacyjna, część zalewiska z kołem młyńskim, zieleń, wiaty rekreacyjne, śmietnik- Rudy ul. Cysterska		
	Adres budynku/budowli B wykazywanego/jej do ubezpieczenia:		Budynek tymczasowy- wiatła widowiskowa- Rudy ul. Brzozowa		
	Adres budynku/budowli C wykazywanego/jej do ubezpieczenia:		1) Siłownia zewnętrzna, Turze ul. Kościelna, 2) Płac zabaw przy MOKSIR w Kuźni Raciborskiej		
			Budynek/budowla A	Budynek/budowla B	Budynek/budowla C
	Przeznaczenie (np.: szkoła, hala sportowa, budynek gospodarczy, szklarnia itp.)		Punkt Informacji Turystycznej, Parking, miejsce rekreacji	działalność kulturalna	1) i 2) działalność rekreacyjna
	Wartość w PLN budynku/budowli do ubezpieczenia		1 933 200,00 zł	428 824,14 zł	1) 18000, 2) 5854,80
	Wartość budynku/budowli określona według np.: brutto (początkowa), odtworzeniowa		1 933 200,00 zł	428 824,14 zł	1) 18000, 2) 5854,80
	Rok budowy		2011	2015/2016	1) 2018, 2) 2018
	Powierzchnia użytkowa - m ² (metry kwadratowe)		9000m2 (teren), 68,33 m2 budynek	518,4	nie dotyczy
	Ilość kondygnacji		1 (+ zabudowa pod budynkiem)	1	nie dotyczy
Blok II	Na kolejne pytania bloku II, należy odpowiedzieć TAK (T) lub NIE (N), zgodnie z prawidłową odpowiedzią. Na pytania dotyczące "ilości" wpisać cyfrowo ilość.				
	czy jest podpiwniczony	N	N	N	
	czy jest wyposażony w windę	N	N	N	
	czy posiada książkę obiektu budowlanego	T	N	N	
	czy dokonywane są przeglądy techniczne zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym	T	T	T	
	czy jest użytkowany	T	T	T	
	czy jest przeznaczony do wyłączenia z użytkowania lub rozbioru	N	N	N	
	Ściany zewnętrzne:				
	murowane (np.: kamień, cegła, pustak, bloczki komórkowe) lub żelbetowa	T	N	N	
	drewno lub z płyty OSB	N	T	N	
	płyta warstwowa z wypełnieniem z wełny mineralnej	N	N	N	
	płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym	N	N	N	
	płyta warstwowa z wypełnieniem poliuretanowym	N	N	N	
	docieplone styropianem	T	N	N	
	docieplone wełną mineralną, kamienną	N	N	N	
	Konstrukcja stropów:				
	żelbetowa, stalowa	T	N	N	
	drewniana	N	T	N	
	Konstrukcja nośna dachu (więźba):				
	żelbetowa, stalowa	T	N	N	
	drewniana	N	T	N	
	Pokrycie dachu:				
	dachówka, łupek kamienny, blacha dachowa	T	T	N	
	papa	N	N	N	
	inne (wpisać rodzaj pokrycia)	N	N	N	
	Konstrukcja schodów na klatce schodowej (o ile dotyczy):				
	żelbetowa, stalowa	T (schody z parkingu do budynku)	N	N	
	drewniana	N	N	N	
	Zabezpieczenia p.poż. - sprawne:				
	lokalna sygnalizacja pożaru- dzwilkowa	N	N	N	
	powiadomienie automatyczne do jednostki Państwowej Straży Pożarnej	N	N	N	
	jednostka Państwowej Straży Pożarnej w promieniu do 15 km od ubezpieczonej lokalizacji	N	N	N	
	gaśnice (ilość sztuk)	1	3	0	
	tryskacze	N	N	N	
	hydranty wewnętrzne (ilość hydrantów w sztukach)	N	N	N	
	hydranty na zewnątrz (ilość hydrantów w sztukach)	1	1	0	
	klapy oddymiające w budynku	N	N	N	
	zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującym prawem	T	T	N	
	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe:				
	teren ogrodzony	N	T	1)T, 2) N	
teren oświetlony	T	T	1)T, 2) N		
czy wszystkie drzwi zewnętrzne posiadają sprawne dwa zamki wielozastawkowe lub jeden zamek wielopunktowego ryglowania *	N	N	N		
czy okna, drzwi przesłone (zamontowane na parterze, piwnicy) do których można się dostać z poziomu gruntu posiadają okratowanie	N	N	N		
całodobowy doзор licencjonowanej agencji ochrony mienia	N	N	N		
dozorowanie po zakończeniu zajęć/pracy przez osobę zatrudnioną (stróż)	N	N	N		
monitoring obiektu	T	N	N		
alarm lokalny	N	N	N		
alarm z powiadomieniem do licencjonowanej agencji ochrony mienia	N	N	N		
Ryzyka i szkody:					
czy w okresie 10 lat, licząc wstecz od dnia wypełnienia tego kwestionariusza, w miejscu zgłaszanego mienia do ubezpieczenia wystąpiło/a:	Budynek/budowla A	Budynek/budowla B	Budynek/budowla C		
powódź	N	N	N		
podtopienie	N	N	N		
podniesienie się wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia	N	N	N		
ilość szkód związanych z powyższymi pytaniami	0	0	0		
kwoty wypłaconych odszkodowań w związku z powyższymi zdarzeniami	- zł	- zł	- zł		
Blok III	Pytania ogólne - opisowe:				
	Istotne remonty i modernizacje przeprowadzone (okres 5 lat) lub planowane - budynek				
	obiekt powstał w 2011, nie wymagał remontu				
	Istotne remonty i modernizacje przeprowadzone (okres 5 lat) lub planowane - budynek				
	obiekt powstał w 2015r., Budynki C 1) i 2) nowe obiekty				

* Zamek wielozastawkowy lub klódka wielozastawkowa jest to zamek mechaniczny lub klódka, które posiada w jednej z jednej ruchomą zastawkę. Ilość zastawek w zamku lub klódce można ustalić na podstawie naciąg profilowanych w kluczu. Zamek wielopunktowego ryglowania- zamek powodujący ryglowanie drzwi w odciecinu, w co najmniej dwóch miejscach, oddzielnych od siebie o minimum 30 cm.

P.O. DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Kuźni Raciborskiej

mgr Anna Kijak

data i podpis osoby uprawnionej/udzielającej odpowiedzi