

Verte.

### PROTOKÓŁ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI I WYKONANIA NAPRAWY INSTALACJI

Numer zgłoszenia:	Gmina: KUŹNIA RACIBORSKA
Imię Nazwisko: Jerzy Krzyska	2.XI.2022r
Adres: Siedlińska ul Glinicka 69	
Telefon: 788496150	
Rodzaj Instalacji, której dotyczy zgłoszenie reklamacyjne:	
- Kocioł na pellet* - Pompa ciepła e.w.u.* - Pompa ciepła c.o. + c.w.u.*	- Instalacja fotowoltaiczna* - Instalacja solarna*
Dokładny opis usterki zgłaszanej przez użytkownika: Instalacja działająca nie prawidłowo, sprawność ~ 40%. porównanie do innych podobnych wyk. przez tą samą firmę moc 3,38 kWh licer półroczny zużycie i nie jest zacementowane	
Data wpłynięcia usterki:	od momentu oddania do użytku
Podpis Właściciela instalacji:	Mrooska Jerzy, tel. 788496150
Wina: Użytkownik / Wada materiałowa / Wykonawca	
Przyczyny wystąpienia usterki: Włq mojej oceny. zamontowane na płaskim dachu. miało być na wspornikach ~ 45° prod eneo w październiku 139 kWh ca. np. u syna kąt 45° na dachu budynku 294 kWh	
Sposób usunięcia: Zamontować na wspornikach ~ 45° Sprawa b. pilna proszę o interwencji.	
Numer seryjny zdemontowanego urządzenia: Nr 05 231 04 2022r.	
Użyte materiały:	
Numer seryjny zamontowanego urządzenia:	
Czas wykonywania napraw:	Zapłacono:
Data zakończenia naprawy:	
Podpis Serwisanta	Podpis Użytkownika instalacji (czytelny)
	Mrooska Jerzy.

\*niepotrzebne skreślić

**UWAGI:**

- 1) W razie nieuzasadnionego wezwania reklamacyjnego, Użytkownik zostanie obciążony kosztami dojazdu i weryfikacji reklamacji przez Wykonawcę.

Verte.

Mofa inst.

25x22 3,88 KWH  
26x22 5,82 KWH  
28x22 5,20 Kw  
29x22 5,08 KWH

cały Pułzinek 154 KWH

Inst. u Syna, Glinicka 45

25x22 - 6,9 KWH  
26x22 - 14,5 -  
28x22 - 13,2 -  
29x22 - 10,6 -

cały pułzinek 333 KWH.

Kier obm inst. południowy zachód. 3,3E moc.

Mroska Jerzy.